



# 中国机械工程学会无损检测分会 MT培训讲义

本讲义由学会常务委员 晏荣明 编写  
(仅供参考)

中国机械工程学会无损检测分会 深圳市无损检测人员培训中心

电话：021-65550277

电话：13538291001

邮箱：chsndt2008@163.com

邮箱：[yanrongming@126.com](mailto:yanrongming@126.com)

# **第三章 磁粉检测系统**

## **CHAPTER 3**

## **MAGNETIC PARTICLE INSPECTION SYSTEM**

# 内容 CONTENTS

- 磁粉检测设备 **MPI equipment**
- 磁粉检测介质 **MPI medium**
- 磁粉检测试块和试片 **MPI blocks and shims**
- 磁粉检测附件 **MPI Accessories**

# 磁粉检测设备 MPI equipment

- 固定式（卧式）设备 **Stationary equipment**
- 移动式设备 **Mobile equipment**
- 手提式设备 **Portable equipment**
- 退磁设备 **Demagnetization equipment**

# 磁粉检测设备 MPI equipment

按照机动性分类

- 固定式 stationary:
  - 适用性极广
  - 尤其适于实验室检测
- 移动式 mobile
  - 较好适用性和机动性
- 手提式portable
  - 机动性极好
  - 尤其适于现场检测

# 磁粉检测设备 MPI equipment

按照用途分类

- 磁化设备
- 退磁设备

# 固定式（卧式）设备

## **Stationary (horizontal )equipment**


- 磁化功能全：周向、纵向、复合。
- 电流种类多，强度大：  
AC、单相半波整流电、三相全波、  
6000A~10000A。
- 主要用湿法



CEW-6000E型

多功能交直流磁粉探伤机





2007-3-22

AB 国



# 移动式设备 Mobile equipment

- 电流： AC、单相半波整流电； 3000A。
- 电缆： 30 feet。
- 操作： 触头、夹钳、线圈。

# 移动式设备 Mobile equipment



# 手提式设备Portable equipment

- 电磁铁 Electromagnetic Yoke:  
交流、直流。
- 永久磁铁 permanent magnet :  
不需要电源机动性极好，特别适合于原位  
检测。

# 手提式设备 Portable equipment



# 手提式设备Portable equipment



# 感应电缆



# 退磁设备

# **demagnetization equipment**

- 交流线圈 AC coil
- 直流换向衰减
- 超低频电流 Super-low frequency current



2007.3.22

# 磁粉检测介质 MPI medium

- 磁粉 Magnetic powder
- 载液 Carrier fluid
- 磁悬液 Magnetic ink

# 磁粉 Magnetic powder



# 荧光磁粉

## fluorescent Magnetic powder

- 组成composition  
以磁性氧化铁粉，工业纯铁粉，基铁粉为核心，外覆荧光染料。
- 光谱spectrum  
在紫外线照射下发出波长为510-550nm的荧光，为人眼响应范围，呈黄绿色。
- 观察inspection: 在紫外灯下观察。
- 应用application: 通常只用于湿法。

# 非荧光磁粉

## **non-fluorescent Magnetic powder**

- 组成composition:  
黑色 $\text{Te}_2\text{O}_3$ , 或红褐色 $\gamma\text{-Te}_2\text{O}_3$
- 观察inspection: 在白光下观察。
- 应用application: 通常用于湿法和干法。

# 磁粉 Magnetic powder

## ——磁特性 magnetic property

- 应具有高的  $\mu$  和低的  $B_r, H_c$
- $\mu \uparrow \rightarrow$  被漏磁场磁化并吸附  $\uparrow$
- $B_r, H_c \uparrow \rightarrow$  彼此吸附成团，背景  $\uparrow$
- $B_r, H_c \downarrow \rightarrow$  易被退磁并可反复使用

# 磁粉 Magnetic powder

## ——迁移性 mobility

- 影响被漏磁场吸附的效果
- 干法**dry technique**: 靠空气吹动; 以及AC, HW电流产生的脉动的磁场搅拌磁粉
- 湿法**wet technique**: 靠载液的流动性

# 磁粉 Magnetic powder

## ——比重 density

- 干法dry:  $8\text{g/cm}^3$
- 湿法wet:  $4.5\text{g/cm}^3$

# 磁粉 Magnetic powder

## ——形状 shape

- 条形linear:  
易被磁化；形成链条状，移动性差
- 球形sphere:  
不易被磁化；移动性好
- 选择：二者兼有

# 磁粉 Magnetic powder

## ——对比度contrast

- 荧光磁粉 fluorescent Magnetic powder  
发荧光
- 非荧光磁粉  
non-fluorescent Magnetic powder  
红色或黑色

# 磁粉 Magnetic powder

## ——磁粉性能的验收----湿法

- 污染： 目视检查， 无明显外来物；
- 颜色；
- 粒度；
- 灵敏度（荧光磁粉）

直流电试块， 2500A三相全波， 白光：  
 $<20lx, \text{紫外线}> 1000\mu\text{w/cm}^2$ ， 应显示 $>5$ 孔

- 试块， 750A， AC， 应显示 $>1$ 个孔

# 磁粉 Magnetic powder

- 悬浮性

用酒精沉淀法测定， 磁粉柱高度>180mm

- 耐用性

将400mL磁悬液， 以10000-12000rpm搅拌  
10min， 其灵敏度， 颜色和亮度应能保持如  
初.

# 载液carrier fluid

- 油基载液

总体性能要求general requirements:

高闪点，低运动粘度，低固有荧光

- 水基载液

总体性能要求general requirements:

润湿性好，分散性好，无腐蚀，无固有荧光

# 磁悬液 Magnetic ink

水磁悬液和油磁悬液

# 磁悬液 Magnetic ink

## 磁悬液的浓度

- 浓度对检测灵敏度的影响
  - 浓度↑→背衬↑，掩盖相关显示
  - 浓度↓→磁痕不清晰，易漏检
- 浓度选择：根据磁粉的种类、粒度、施加方式和工件表面状况来选择
- 浓度的类型
  - 配制浓度：g/L
  - 沉淀浓度：mL/100mL

# 磁悬液 Magnetic ink

## 推荐浓度


磁粉种类	配制浓度 (g/L)	沉淀浓度 (含固体量mL/100mL)	
		要求	最佳
非荧光磁粉	10-25	1.0-2.5	
荧光磁粉	0.5-2.0	0.1-0.3	0.15-0.25

# 磁粉检测试块和试片

## **MPI blocks and shims**

- B型试块 Betz ring
- E型试块
- A型试块 shim A
- C型试块 shim C
- 磁场指示器 field indicator
- 磁悬液灵敏度试块 suspension sensitivity block


# B型试块 Betz ring



# B型试块 Betz ring

- 目的purposes：直流电，周向磁化  
circumferential magnetization with DC
- 构形configuration
- 操作operation：将环块穿在铜棒上，用直  
流电或整流电磁化，用连续法检验


# E型试块



# E型试块

- 目的 purposes : 交流电，周向磁化  
circumferential magnetization with AC
- 构形 configuration:
- 操作 operation: 用交流电磁化，用连续法检验


# A型试片 shim A



# A型试片 shim A

- 目的purposes：  
仅适用于连续法,用于被检工件表面有效磁场强度和方向、有效检测区以及磁化方法是否正确的测定
- 构形configuration  
灵敏度分高、中、低三档
- 操作operation：刻痕朝工件表面，用透明胶粘贴且勿盖住刻痕

# C型试片 shim C



# C型试片 shim C

- 目的purposes：当检测焊缝坡口等狭小部位，A型试片使用不便时，可用 C型试片。
- 构形configuration
- 操作operation：刻痕朝工件表面，用透明胶粘贴且勿盖住刻痕

# 磁场指示器field indicator



# 磁场指示器field indicator

- 目的purposes :


表示被检工件表面磁场方向、有效检测区以及磁化方法是否正确的一种粗略的校验工具,但不能作为磁场强度及其分布的定量指示。使用方便、易于保存

- 构形configuration

- 操作operation

# 磁悬液灵敏度试块

# suspension sensitivity block



# 附件 Accessories

- 照明设备 illumination
- 测量设备 measuring meters
- 观察工具 inspection toolings
- 反差增强 contrast

# 照明设备 illumination

- 白光灯white light lamp 要求: >1000lx
- 黑光灯black light要求:  
 $>1000\mu\text{w}/\text{cm}^2$  峰值波长365nm



# 测量设备 measuring meters

- 磁场强度计field strength meter  
利用力矩原理测量磁场强度
- 特斯拉计/高斯计Gauss/Tesla meter  
利用霍耳效应测量磁感应强度



# 测量设备 measuring meters

- 紫外线辐照计UV light intensity meter  
以硅光电池作传感器， 测量365nm紫外线辐照度.
- 照度计white light intensity meter, 测量白光照度.



# 测量设备 measuring meters

- 浓度测试管 centrifuge tube

测量磁悬液浓度



# 观察工具inspection toolings

- 镜子mirror
- 放大镜magnifier X2--X10
- 黑光孔探仪black light borescope

# 反差增强剂 contrast

- 应用

探伤前，涂于工件表面白色薄膜， $25\text{-}45\mu\text{m}$ ，然后磁化，再施加黑色磁粉

- 配方、施加、清除